

Նկարագրություն

Բաղադրություն

Նշանակություն

Մակերեսի ճախապատրաստում

Օգտագործում

- Թափանցիկ
- Կայուն լվացման և մեխանիկական ազդակների նկատմամբ

Պոլիուրեթանային եթերային խեժ, սեկատիվներ, ուայթ սպիրիտ, փայլը և ամրությունն ավելացնող պոլիմերային հավելանյութեր:

Նախատեսված է ցանկացած տեսակի մանրահատակի, փայտյա իրերի լաքապատման համար:

Ներկվող մակերեսը պետք է լինի մաքուր, չոր, զերծ փոշու հատիկներից և յուղային հետքերից:

- Անհրաժեշտության դեպքում ներկը նոսրացնել ուայթ սպիրիտով կամ այլ բենզինային լուծիչներով:
- Աշխատանքը կարելի է կատարել վրձնով կամ ներկագլանով:
- Լաքապատման աշխատանքները կատարել +5°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Կարելի է քսել երկու շերտով:
- Շրջապատող օդի +20°C -ի և խոնավության 65% պայմաններում երկրորդ շերտի ներկումն իրականացնել մոտավորապես 24 ժամ հետո:
- Աշխատանքից հետո գործիքները լվանալ լուծիչով:
- Աշխատանքից հետո պահպանել տարածքի օդափոխությունը:
- Օգտագործված տարաներն աղբահանել սահմանված կարգով:

Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան	+5°C-ից +30°C
Ծածկողականություն՝ մեկ շերտով (լաքորատոր պայմաններում): Ներկի ավելի ստույգ ծախսը կախված է օգտագործվող մակերեսից և նրա հարթության աստիճանից:	1 լ - 8-10 մ ²
	3.785 լ - 30-38 մ ²
	20 լ - 160-200 մ ²
Վերջնական չորացում +20°C և 65%-ից ոչ բարձր օդի խոնավության պայմաններում	72 ժամ (3օր)

Փաթեթավորում

Պահպանում

Անվտանգության կանոններ

Ուշադրություն

3.785լ և 20լ մետաղյա տարաներ:

Պահել փակ վիճակում, +5°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 12 ամիս:

- Պահել արևի ճառագայթներից հեռու:
- Պահել կրակից հեռու:
- Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:
- Մեծ մակերեսներ ներկելիս՝ պահպանել շնչառական օրգանների անվտանգությունը՝ կրելով պաշտպանիչ դիմակ:
- Խուսափել մաշկի հետ շփումից:
- Աչքի մեջ ընկնելու դեպքում դիմել բժշկի:

- Այլ պայմաններում աշխատանքների իրականացման դեպքում վերոնշյալ ցուցիչները կարող են շեղվել:
- Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում աշխատանքների ոչ ճիշտ կատարման դեպքում: